




05481000 - LT-S D70 KM40 RF HS H100

| Tipo | LT-S Portautensili dritto | |
|-----------------------|------------------------------|--|
| Attacco | CILINDRICO 70 | |
| Uscita utensile | Cambio rapido KM40 | |
| Raffreddamento | Refrigerazione interna | |
| Senso di rotazione | r1 C r2 C | |
| Velocità max [1/min] | 8000 | |
| Coppia max [Nm] | 80 | |
| Rapporto | 1:1 | |
| H [mm] | 100 | |
| Pressione max [bar] | 20 | |
| Accessori | N.D. | |
| Note | N.D. | |
| Note per il montaggio | N.D. | |

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



Salvo modifiche tecniche