


05185000 - LT-S VDI50 ER40F H81 DIN 5482

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | LT-S Portautensili dritto |
| Attacco | VDI 50 |
| Uscita utensile | Portapinza ER 40 F - ghiera interna |
| Raffreddamento | Refrigerazione esterna |
| Senso di rotazione | r1 r2 |
| Velocità max [1/min] | 6000 |
| Coppia max [Nm] | 50 |
| Rapporto | 1:1 |
| H [mm] | 81 |
| Accessori | N.D. |
| Note | N.D. |
| Note per il montaggio | N.D. |



ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



DATE/DATE: 07/11/2019 **05185000-R011**

Salvo modifiche tecniche