


• Posizione assiale fissa della pinza
Fixed axial collet position


• Ricambio rapido delle pinze
Quick collet change



GRUPPI ACCESSORI PASSAGGIO "PEL"
OPTIONAL KIT WORKPIECE CONTROL



IN DOTAZIONE: Mandrino e viti di fissaggio
(pinze da ordinare separatamente)
EQUIPMENT : Chuck and fixing screws
(collets to be ordered separately)



* : GHIERA FILETTATA A RICHIESTA
OPTIONAL THREADED RING NUT

Soggetto a cambiamenti tecnici - Subject to technical changes

Modello MPT - MPT model	KSZ-NZ 42		KSZ-NZ 65		KSZ-NZ 80	KSZ-NZ 100
Attacco naso macchina - Machine spindle	FL140	FL170	A6	A8	FL170	FL220
Codice d'ordine - Order code	77686542	77686565	77686765	77686865	77686580	77686510
A	150	185	165	220	185	235
B	100		160		175	225
D _{max}	M54x1.5		M85x1.5*		M95x1.5*	M115x2*
E	46		66		81	102
F	90	145	145	150	145	168
G	M54x1.5		M20		M20	M24
H	53	65.5	65.5	70.5	-	-
I	-	-	41.5	41.5	40.5	-
I ₁	19.5	41.5	-	-	23	42
K	17		21.5		62	31.5
L	48		55		87	67
M _{G6}	-		72		17	110
N	-		22.5		21.5	21.5
O	M12		M36x1.5		M36x1.5	M36x1.5
P _{H6}	140	170	-	-	170	220
R	104.8	133.4	133.4	171.4	133.4	171.4
S	M10	M12	M12	M16	M12	M16

Velocità massima - Max. speed	r.p.m.	7000		6000		5500	3800
Forza assiale max. - Max. axial force	kN	35		45		50	65
Forza di serraggio max. - Max clamping force	kN	80		105		105	115
Massa (senza pinza) - Mass (without collet)	Kg	6-		20-		25-	40
Cilindri consigliati - Recomm. cylinders	Tipo	VNK 102-46	VNK 150-67	VNK 150-67	VNK 150-67	VNK 200-86	VNK 250-110
Vel. max del cilindro - Max. cylinder speed	r.p.m.	7000	5500	5500	5500	4500	3600

Attrezzo di ricambio - Changing unit	KSZ-NZ 42		KSZ-NZ 65		KSZ-NZ 80	KSZ-NZ 100
Accessori - Accessories						
Manuale - Manual	00196842		00196844		01863597	ND
Pneumatico - Pneumatic	01866500		01866599			194744
Gruppi accessori passaggio "PEL" Optional kit workpiece control			01860598		01860597	01860596